



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

**REPORTE INSPECCIONES LOCATIVAS,
EXTINTORES
ARCHIVO SANTA ISABEL**

SE REALIZARON INPECCIONES DE EXTINTORES Y
LOCATIVAS EN LA SEDE ARCHIVO DE SANTAISABEL,
DEJANDO REPORTE Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA PARA
REALIZAR LA GESTION

INSPECCIONES EXTINTORES ARCHIVO

1 ENTRADA DE ARCHIVO



EXTINTOR MULTIPROPOSITO
30LB
PINTURA EN BUEN ESTADO
PRESION EN BUEN ESTADO
SEÑALIZACION EN BUEN ESTADO

2 COLUMNA ENTRADA DE ARCHIVO FRENTE GERENCIA



CO2
DE 15LB
PINTURA EN BUEN ESTADO
DEMARCAACION SEÑALIZACION
BUEN ESTADO

3 FRENTE BLOQUE #8



EXTINTOR DE AGUA PRESION }2.5
GALONES
EN BUENAS CONDUCCIONES

4 FRENTE BLOQUE #5



EXTINTOR CO2
15 LB
PINTURA, SEÑALIZACION Y
DEMARCAACION EN BUEN ESTADO

INSPECCIONES EXTINTORES ENTRADA

5 ENTRADA PRINCIPAL



EXTINTOR DE 10LB
MULTIPROPOSITO EN BUENAS
CONDICIONES
NO CUENTA CON DEMARCACION NI
SEÑALIZACION

6 EXTINTOR SEGUNDO PISO



EXTINTOR SOLKAFLAN
DE 3.700 GRS
PINTURA EN BUEN ESTADO
AGUJA EN BUEN ESTADO
SEÑALIZACION

7 8

ENTRADA DE SEGUNDO PISO



EXTINTOR DE AGUA 2 2/1 GLS
EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 30LB
PRESION, PINTURA, MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES
PENDIENTE ANGULO PARA INSTALACION DE ELLOS, DEMARCACION Y SEÑALIZACION



INSPECCIONES EXTINTORES

9 FRENTE A CAFETERIA



EXTINTOR CO2
15 LB
EN BUENAS CONDICIONES
PENDIENTE INSTALACION Y
SEÑALIZACION

10 ENTRADA DE HABITACION EXTRANJERO



EXTINTOR SOLKAFLAN
DE 10LB
PINTURA EN BUEN ESTADO
AGUJA EN BUEN ESTADO

11 AL LADO DE TESORERIA SEGUNDO PISO



EXTINTOR MULTIPROPOSITO
10 LB
PINTURA DEMARCACION EN
BUENAS CONDICIONES

12 AL LADO DE OFICINA SEGUNDO PISO



EXTINTOR CO2
15 LB
CON DEMARCACION Y
SEÑALIZACION EN BUENAS
CONDICIONES

INSPECCIONES EXTINTORES

13 EXTINTOR PRIMER PISO SIN UBICACION



EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE
10LB
EN BUENAS CONDICIONES SIN
UBICACIÓN, SIN SEÑALIZACION

RECOMENDACIONES:

EXTINTOR #5,7,8,9,10,13 sin señalización y demarcación.
Se recomienda instalar con Angulo o soporte los extintores # 7,8,9,13

Los extintores de la sede Santa Isabel (Archivo) se encuentran en buen estado y están para realizar recarga y mantenimiento en el mes de mayo.

INSPECCIONES LOCATIVAS ARCHIVO ILUMINACION



UBICACIÓN: ARCHIVO

El área de archivo cuenta con poca iluminación y se encuentra adecuada encima de los estantes de archivo el cual tapa la iluminación de los pasillos dejando el área con poca iluminación y dificultad para visualizar,

Se observaron las lámparas son de tubos alójenos los cuales contienen mercurio que hace que tengan mas consumo de energía y hace daño al personal en la piel y daño al medio ambiente.

Se recomienda hacer remplazo a lámparas led y reubicarla por los pasillos para dar mas visibilidad como se realizo en el segundo piso, esto disminuyendo el consumo de energía y ayudando al medio ambiente

INSPECCIONES LOCATIVAS



ENTRADA Y PASILLOS

LAS ESCALERAS, ENTRADA Y PASILLOS NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN DE RUTA DE EVACUACION Y PRECAUCION DE ESCALERAS,


NO SE CUENTA CON LA SEÑALZIACION DE PUNTO DE ENCUENTRO

INSPECCIONES CAMILLAS

UBICACION: ENTRADA PRINCIPAL



SEGUNDO PISO



CAMILLAS

PRIMER PISO:

NO CUENTA CON LA ARAÑA Y SEÑALIZACION

SEGUNDO PISO:

FALTA SEÑALIZACION

INSPECCIONES BOTIQUIN

BOTIQUIN PRIMER PISO



BOTIQUIN SEGUNDO PISO



BOTIQUIN:

LA SEDE SANTA ISABEL CUENTA CON DOS BOTIQUINES
1 EN EL PRIMER PISO.
NO TIENE INSUMOS

2 PISO CUENTA CON:
1 GASA
1 ESPADADRAPO
1 TERMOMETRO
1 TOALLA HIGIENICA
1 PAR DE GUANTES
1 LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS